

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia Escolar
Urgencia Escolar - Pasillo Rayos
YORK
YSK554BD125-15
24600003065

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

Técnico 1

Técnico 2

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1858
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2963
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.3	
Calor	44.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2.1	1.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.5 0.45 0.4 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	14-09-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Mantención Grupo 2

Miguel Angel Delgado

Andrés Ramírez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica