

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N°2 Torre Sur	
Carpa Laboratorio 01	
TRANE	
4TWK0524JBP00AA	
19173G53824YHC0166	

N° de Activo Fijo S/Reg

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 4272
Av. Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	6.2		
Calor	42.6		
Retorno			

**Observaciones:** 

Técnico 2

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

Se realiza mantención preventiva

Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
	<b>✓</b>	0.25			0.4
<b>~</b>		6.25	6.32	6.42	8.73

Fecha Manter	nción: 11-11-2021			
Técnico 1	Xavier Matute			

Mantención Grupo 2

**Luis Osorio** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica