

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Cortina de Aire	
PASILLOS PABELLON P4 VIT	
PASILLO SUCIO, MAMPARA SUR, EQUIPO 1	
S&P	
FM-1209X-2Y-MC	
A4420-C	

N° de Activo Fijo 50004043-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 7832
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.2	6.9

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		<b>✓</b>	0.49		0.36	0.59
Motor 2						

Fecha Manter	nción: 28-02-2022
recha Manter	28-02-2022
Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica