

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Clinica
ÁREA LIMPIA ALA SUR PISO 1 CLÍNICA
YORK
MKT3-400FG30
50531A84727250

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1608
N° de Activo Fijo	50001021-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2477
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
10		
40.2		

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.1	2.4	1.9

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.35 0.33 0.31 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 05-10-2021

Técnico 1 Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

> Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica