

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 2 Habitacion	
Norte, Hab 208	
YORK	
S/R	
S/REG	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	925	
N° de Activo Fijo	S/R	

N° OT 10066

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Abril, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.3	
Calor	40.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.9	2.5	2.1		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.44 0.37 0.32 0.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-04-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Ivo Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica