

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Box 22
YORK
CCPY04R65V2
1244124432/9146690

Limpieza de filtros

N° OT	5167	
Edificio	Vitacura 5951	
Período de Ejecución	Diciembre, 2021	
Área	Mantención	

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.2		
Calor	39.4		

Nominal

0.45

1880

S/R

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.9	2.4	2.1		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Motor 1 0.32 0.26 0.24 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Técnico 1 Xavier Matute Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica