

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

N° de Activo Fijo 50003793-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3913
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	<b>✓</b>		0.51	0.5	0.5	2.47		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	03-11-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Olabor

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica