

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 4 CLINICA
ESTAR ENFERMERAS, TENS Y SECRETARIAS, PISO 4 SUR VIT (EX 429) YORK
YGFC04CBAHEF2
F40180020G12762

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1070	
N° de Activo Fijo	50002342-0	

N° OT 7731

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Febrero, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.8	2.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.28 0.26 0.24 0.41

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	23-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

. . _ .

Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Indres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica