

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--|
| Piso 1 Urgencia General |
| Urgencia General - Medicina Interna Bodega |
| ANWO |
| FCA300CT |
| K117022510 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 2034 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 2301 |
|------------------|
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Ter | mperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío | 12.4 |
| Calor | 38.4 |

Nominal

0.35

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.6 | 2 | 1.4 |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja

Motor 1 0.27 0.25 0.23

Motor 2 Union 3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica