

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sur Oriente Hualtatas
Vex-572 Estacionamiento Sub N°7 Manquehue 2
AEROLITE
HMX90T4
THS-0315-72

N° de Activo Fijo 50003121-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8243
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
<b>✓</b>	
<b>&gt;</b>	
>	
>	
<b>~</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>✓</b>	
<b>&gt;</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	~		4.57	4.48	4.63	12.6	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención	09-03-2022		

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica