

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 10 Torre Sur
Consulta 6
YORK
YGFC04CBAHEF-R
F5011004EF20292

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	328	
N° de Activo Fijo	50001486-0	

N° OT 5501 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.3		
Calor	38.5		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.8	2	1.4		

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.24 0.22 0.2 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Xavier Matute Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica