

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 15
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDDBKYJB0195

N° de Activo Fijo

50003881-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

4916
Av. Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	8.6			
Calor	34			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.16			8.8
Ventilador Interior		<b>~</b>	0.89			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones: Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención: 12-12-2021	

Técnico 2

Técnico 1

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica