

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil               |
|------------------------|
| Piso 1 Habitacion      |
| Sur, Pediatría Hab.131 |
| YORK                   |
| MKT3-400FG30           |
| 50531C64669254         |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓        |
|----------|
| ✓        |
| <b>✓</b> |
|          |

| Correlativo de Fan Coil | 2007 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 2584          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención    |

Chequeo de Temperaturas (°C)

11.7

44.4

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |  |  |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta                                | Media | Baja |  |  |
| 2.8                                 | 2.5   | 1.9  |  |  |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |  |
|-------------------------------------|-------|------|---------|--|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |  |
| 0.28                                | 0.25  | 0.23 | 0.38    |  |
|                                     |       |      |         |  |
|                                     |       |      |         |  |

Frío

Calor

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 07-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica