

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto	
Sub.1º Urg. Esc	colar
Split 03 Medicina N	Nuclear
YORK	
B5CCE36HR	E
C70302590700882°	1400001

N° de Activo Fijo	50002799-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2474
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	10.2
Calor	
Retorno	

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
	✓	0.69			1.4
~		5.26	5.19	5.42	9

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 05-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

OR Diamber

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica