

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Resonancia Magnetica
Resonancia Magnética - Pasillo Operador Resonador 2
YORK
HCR-006WPHR-4HW
F2007090065

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Correlativo de Fan Coil	1368
N° de Activo Fijo	50001652-0

N° OT 8618

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Marzo, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11	
Calor	34	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.6	2.3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.37 0.35 0.32 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 17-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica