

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N°2 Torre Sur	
Carpa Laboratorio 01	
TRANE	
4TWK0524JBP00AA	
19173G53824YHC0166	

N° de Activo Fijo S/Reg

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7810
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
~
✓
~
✓
✓
~
~
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.5	
Calor	42.8	
Retorno		

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Trif
 Mono
 R
 S
 T
 Nominal

 Ventilador Exterior
 ✓
 0.28
 0.4

 Ventilador Interior
 ✓
 5.32
 8.73

 Compresor 1
 Compresor 2
 —
 —

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica