

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala bodega de materiales Laboratorio Subt.N°2
Área de descontaminación
S&P
ISL.CL.F
5132007500

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio

Edificio Vitacura 595
Período de Ejecución Octubre, 202

Área

Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

3506

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	i

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	<b>~</b>		0.41	0.4	0.43	0.67		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	26-10-2021

Técnico 1

Yohansson Henrito

Técnico 2

Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica