

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterráneo N° 3 Torre Sur
Bodega UPI
ANWO
FCA600CT-MO
C705349260418312400026

N° de Activo Fijo S/R N° OT 6309 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Correlativo de Fan Coil

222

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
~
~
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10.3		
Calor	40.8		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.6	2	1.4		

Medición de Consumos Eléctricos (A)					
Alta	Media	Baja	Nominal		
0.48	0.42	0.35	0.6		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	23-01-2022		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica