

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso -3	
Gerencia Tecno	
YORK	
YGFC04CBAHEF-R	
F5011004EF20169	

~

~

~

~

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	S/R	
N° OT	9851	
Edificio	Vitacura 5951	

Correlativo de Fan Coil

N° OT	9851
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantención

521

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	35	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2.2	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.26 0.24 0.22 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

25-04-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica