

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto	
Sub.3° Torre Medica	
Split 16 Informatica	
YORK	
SICH150BCVI454	
662564564	

N° de Activo Fijo

50000921-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

5748

Vitacura 5951

Diciembre, 2021

Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
~	
✓	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.2	
Calor	11.2	
Retorno		

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

			Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
✓		3.25	3.41	3.39	5.1
✓		3.2	3.25	3.25	5.1
					17

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Diamón

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica