

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 5 Habitaciones	
Sur, Habitación 505	
YORK	
YGFC06CBASEFR	
F0877003CE08458	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones

<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1705
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2916 Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	40.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2.3	2	

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

> Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.35 0.3 0.25 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	ón: 14-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica