

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire	
Piso 1 Urgencia General	
Urgencia General - Hall 1	
CLARK	
RM125-09-3D/Y-B-2-S	
S/R	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8441
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.6	6.5

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		✓	4.25		4.1	9.33
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica