

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|----------------------|
| Piso 2 Torre Sur |
| R. P. Sala Reuniones |
| YORK |
| YGFC08CBAJEF |
| F3004015BI08900 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| · | |

| Correlativo de Fan Coil | 1267 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 3610 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de Temperaturas (°C)

12.4

37.6

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 2.8 | 2 | 1.2 | |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.32 |
| 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.32 |
| | | | |

Frío

Calor

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mantención: | : 28-10-2021 | |

Técnico 1 Miguel Angel Delgado Técnico 2 **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica