

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--------------------------|
| Piso 1 Torre Sur |
| Convenio Frente Modulo 9 |
| YORK |
| YGFC08CBAHEFXXRD-E |
| 50530B70447386 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| • | / |
|---|---|
| • | / |
| • | / |
| • | / |
| • | / |
| • | / |
| • | / |
| | |
| • | / |
| • | / |
| • | / |
| • | / |
| • | / |
| | ' |

| Correlativo de Fan Coil | 373 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT 6129
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Enero, 2022
Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 12.3 |
| Calor | 37.6 |

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.8 | 2 | 1.2 |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.24 0.22 0.2 0.33 Motor 2 0.25 0.23 0.21 0.33 Motor 3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 19-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica