

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Cortina de Aire	
Piso 1 Urgencia General	
Urgencia General - Hall 1	
CLARK	
RM125-09-3D/Y-B-2-S	
S/R	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 5468
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	7.6	6.8

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		✓	0.93		0.83	9.33
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	17-12-2021

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Xavier Matute

Luis Osorio

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica