

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 6 Habitaciones	
Sur, Habitación 602	
YORK	
FC-602	
50531C64668975	

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1732
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8872 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.6
Calor	39.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.3	1.7

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.41 0.38 0.35 0.54 Motor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 3

Técnico 1

Fecha Mantención:

Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

23-03-2022

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica