

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Clínica
Norte, Shaft Computación
YORK
YGFC04CBAUEFXLEH
50531E97218468

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1047
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7719 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	10			
Calor	0			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
2.8	2.3	1.7			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.2 0.19 0.18 0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
	·		
Fecha Mantención:	23-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

23-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica