

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire          |
|---------------------------------------|
| Sala De Maq. Jardin Vitacura          |
| Vex 129 Habitacion 182 Uci Pediatrica |
| S&P                                   |
| TD2000/315                            |
| 01AC6092                              |

N° de Activo Fijo 50001779-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 7209          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Febrero, 2022 |
| Mantención    |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
|   |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|

|       |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|-------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
|       | Trif | Mono | R                                   | S | Т | Nominal |
| Motor |      | ~    | 0.92                                |   |   | 1.1     |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|----------------|----------------------------------|--|--|
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |

Fecha Mantención: 15-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica