

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Medicina Nuclear
Medicina Nuclear Laboratorio De Marcación
YORK
YGFC04CBAHEFXLEG
50530G92626979

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	836
N° de Activo Fijo	50002759-0

N° OT 8598
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Marzo, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	13.1		
Calor	13.1		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.6	2.2	1.9		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.41 0.37 0.34 0.62

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-03-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Miguel Angel Delgado
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica