ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	Piso 1 Urgencia General		
Descripción	Urgencia General - Hall 1	N° OT	5685
Marca	CLARK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	RM125-09-3D/Y-B-2-S	Período de Ejecución	Agosto, 2021
Serie	S/R	Área	Mantención

Reapriete de bornera de motores	✔
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✔
Limpieza de motor eléctrico	✔
Limpieza general del equipo	✔
Cambio de rodamientos	✔
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✔

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	10	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✔	8.5			9.33
Motor 2						

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-08-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Miguel Angel Delgado

Mantención Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica