

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 6 Habitaciones	
Sur, Habitación 623	
YORK	
YGFC06CBAUEFXLEH	
50531C64668935	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1749
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8685 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.7	
Calor	39.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.7	2.1

Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.41 0.37 0.33 0.54 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-03-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica