

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--|
| Piso 1 Urgencia General |
| Urgencia General - Medicina Interna Bodega |
| ANWO |
| FCA300CT |
| K117022510 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 2034 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT 5357

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Diciembre, 2021

Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 12.7 | |
| Calor | 38.4 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 2.6 | 2.3 | 2 | |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.28 0.22 0.27 0.35

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica