

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

| Ventilador Extractor de Aire | |
|---------------------------------------|--|
| Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica | |
| Vex 25 Baños Habitaciones Sur Oriente | |
| TETLAK | |
| ESP | |
| 384 | |

N° de Activo Fijo 50001822-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 4817 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Diciembre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ~ | | 2.68 | 2.71 | 2.63 | 3.3 |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Fecha Mantención: | 09-12-2021 |
| | |

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica