

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -4
Finanzas 6
YORK
YGFC06CBAHEFXRDE
50530B70447173

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
~	
~	
~	
~	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	507
N° de Activo Fijo	50001620-0

N° OT 6562 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.8	
Calor	37.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.36 0.34 0.32 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	n: 25-01-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica