

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil | |
|-------------------|--|
| Piso 2 Habitacion | |
| Norte, Hab 214 A | |
| YORK | |
| FCHW400W31932P | |
| UBGM021186 | |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 926 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 3047 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de Temperaturas (°C)

12.4

44.8

| Medició | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|---------|---------------------|-----------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.3 | 2.1 | 1.8 |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.48 0.38 0.32 0.7

Frío

Calor

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1 José Paricaguan

Técnico 2 Andrés Ramírez

Autito

Firma Técnico

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica