

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|------------------------------------|
| Sala De Maq. Azotea P17º Torre Sur |
| Vex 64 Hemodiálisis |
| S&P |
| CBP 18/18 |
| 127135100 |

N° de Activo Fijo 50001790-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 9193 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Abril, 2022 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|--|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal | |
| Motor | ✓ | | 1.34 | 1.39 | 1.42 | 2.5 | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 08-04-2022 | | |

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica