

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Ventilador Extractor de Aire
Sala de Maq. P6º Norte Clínica
Hab 562 UCI Adultos P5 CAS
INTERCAL
MF00-13-0-0-H
15494.2.4.2

N° de Activo Fijo 50003784-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

10004
Av. Vitacura 5951
Mayo, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0

V° B° Responsable Clínica

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		0.71	0.75	0.72	2.47

Fecha Mantención: 02-05-2022		
Técnico 1 Yohansson Henrito		
Técnico 2 José Paricaguan		
	Vin all	
Mantencian Grupp 1	Settle Driver	
Mantención Grupb 1 QR Diabber	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner	
	Supervisor de Mantenore	

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería