

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 10 Torre Sur
Consulta N°10
YORK
YGFC04CBAHEF-R
F5011004EF20272

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
	'

Correlativo de Fan Coil	367	
N° de Activo Fijo	50001295-0	

N° OT 5507
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Diciembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.6		
Calor	37.5		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.2	2.2	1.2		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.26 0.24 0.22 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	ón: 18-12-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica