

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

**Observaciones:** 

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maquinas P7° Sur B
Vex 01 Habitaciones Utmo 618
INTERCAL
MF00-6-0-0-H L1
13757.1.3.3

N° de Activo Fijo 50003216-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

6467
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>~</b>		0.23	0.41	0.19	1.6

Fecha Mante	ención: 25-01-2022	
Técnico 1 Técnico 2	Yohansson Henrito José Paricaguan	
	Mantención Grupo 1	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

Se realiza mantención preventiva

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica