

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil                          |
|-----------------------------------|
| Piso -1 Radioterapia              |
| Radioterapia - Sala De Simulación |
| YORK                              |
| SKCP29HK (MOTOR)                  |
| 5934AS (MOTOR)                    |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1270 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 2402             |  |
|------------------|--|
| Vitacura 5951    |  |
| Septiembre, 2021 |  |
| Mantención       |  |
|                  |  |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 11.2 |  |
| Calor                        | 38   |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3.1                                 | 2.7   | 2.4  |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

1.01 0.83 0.69 1.5

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |  |
|-------------------|----------------------------------|--|
|                   |                                  |  |
|                   |                                  |  |
|                   |                                  |  |
|                   |                                  |  |
|                   |                                  |  |
| Fecha Mantención: | 30-09-2021                       |  |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica