

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Sala De Maq. Azotea P17º Torre Sur	
Uma 09 Renovación Aire Sub.4º Al P4º	
YORK	
XTI-069X096-BALA050A	
CHPMXT0343	

N° de Activo Fijo 50001006-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3192 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
✓
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	12.9			
Calor	40.2			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	16.5
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1	~		15.38	13.96	12.45	25	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	18-10-2021		

Técnico 1

Yohansson Henrito

Técnico 2 Andrés Ramírez

Mantencjón Grupo 1
QR Olabber

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica