

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 6 Habitaciones	
Sur, Habitación 628	
YORK	
YGFC06CBASEFXLEH	
50531C64668992	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1762	
N° de Activo Fijo	S/R	

N° OT	5058
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío 10		
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.8	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.41	0.4	0.39	0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	15-12-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez
Técnico 2 Rodrigo Cisternas

Andres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica