

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 1 CLINICA
ESTAR MEDICO HOSPITALIZACION PEDIATRIA, PISO
1 NORTE VITACURA YORK
S/R
S/R

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico

Se realiza mantención preventiva

N° OT	9283
Edificio	Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantención

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40

2066

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.4

Limpieza general del equipo

Observaciones:

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.61	0.45	0.39	1

Fecha Mantención: 13-04-2022		
Técnico 1	Andrés Ramírez	
Técnico 2	Rodrigo Cisternas	

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica