

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°6 Mo
Monta Camillas, Ascensores
YORK
YGFC05CBAHEFXR
50531E15666962

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

859	
50001971-1	

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

9229	
Av. Manquehue Norte 1499	
Abril, 2022	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Alta Media		
3.2	2.7	2.1	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.26	0.25	0.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	12-04-2022		

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Andres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica