

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil | |
|--------------------------|--|
| Subterraneo N°3 | |
| Bodega Central Recepcion | |
| ANWO | |
| FCA600CT | |
| K116102984 | |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| N/A | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| <u> </u> | |

| Correlativo de Fan Coil | 113 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| | |

N° OT 3244 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 11.7 |
| Calor | 38.3 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3 | 2.4 | 1.7 |

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.41 0.39 0.36 0.6

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

21-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica