

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Entre Cielo Resonador N°2
Baños Y Vestidores - Reson. Nº 2
S&P
TD500/160
04S99281

N° de Activo Fijo 50001698-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 8178 Vitacura 5951 Marzo, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

	Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	0.11			0.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 09-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica