

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Habitacion	
Sur, Hab 246	
ANWO	
FCA400CT	
K114033376	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>

Correlativo de Fan Coil	1636
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3022 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.6
Calor	42.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	2.8	2

ı	Medición de Consu	umos Eléctricos (A	<b>(</b> )
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.25	0.24	0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

14-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica