

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. Urg. Escolar Sub.1°
Vex 54 Estacionamientos Urgencia Escolar Sub.2°
TETLAK
ESP
1232

50001843-0 N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

9086 Vitacura 5951 Abril, 2022 Mantención

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
~
~
✓
✓
✓
✓
~
~
~

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	~		6.18	6.21	6.25	8.9	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	06-04-2022		

06-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantencian Grupb 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica Firma Técnico