

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Torre Sur	
Auditorio 4	
YORK	
YGFC10CBAHEFXXR-E	
F5030014EK08757	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	90
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9607 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13	
Calor	37.8	

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.5	1.8	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.45 0.43 0.41 0.55 Motor 2 0.46 0.44 0.42 0.55 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

19-04-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica