

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Piso 10 Torre Sur	
Consulta 4	
YORK	
YGFC05CBAHEF-R	
F5047006FA08587	

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	50001104-0	
N° OT	2397	
Edificio	Vitacura 5951	

Correlativo de Fan Coil

N° OT	2397
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantención

303

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	38.9	

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.8	3.2	2.6

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.28 0.26 0.24 0.39

Observaciones: Se real	liza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

30-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica